

Inventarislijst

Nr.	Document	Grondslag	Beoordeling
1	1. BinnenBeter melding Voshol.png	5.1.2e	Deels openbaar
2	2. BinnenBeter melding Voshol.png	5.1.2e	Deels openbaar
3	3. BinnenBeter melding Voshol.png	5.1.2e	Deels openbaar
4	4. BinnenBeter melding Voshol.png	5.1.2e	Deels openbaar
5	Advies Bodegraven- Reeuwijk 5-6-2025.pdf	5.1.2e	Deels openbaar
6	Deelopdracht GO 25-001 J.C. Hoogendoornlaan - GO 25-001 .pdf	5.1.2f	Deels openbaar
7	20250613 Deelopdracht 1 JC Hoogendoornlaan.pdf	5.1.2e	Deels openbaar
8	meldingoverzicht J.C. Hoogendoornlaan.pdf		Openbaar

Meldingsinformatie

Categorie: Weg, stoep, straatmeubilair
Subcategorie: Asphalt

Omschrijving / Opdracht omschrijving

Recentelijk is de J.C. Hoogendoornlaan voorzien van nieuw asfalt. Echter niet het gebruikelijke asfalt maar asfalt voorzien van een slijtlaag met allemaal losse steentjes zoals dit in een ver verleden gebruikt werd. Vandaag, 5 september 2025, ben ik er tot twee keer toe getuige van geweest dat er op de kruising Voshol/J.C Hoogendoornlaan een aantal fietsers onderuit zijn gegaan met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. In de ochtend waren er 2 ambulances ter plekke, in de middag 1. Bizar; 2 ongelukken op 1 dag na het aanbrengen van nieuw asfalt!!! In mijn optiek is dit type asfalt ontzettend gevaarlijk en leidt tot zwaar letsel. Daarom vind ik de keuze voor dit asfalt onverantwoord. Daar moet wat aan gedaan worden. Graag verneem ik uw reactie.

Toon meer details...

Afbeeldingen

Geen afbeeldingen beschikbaar

Melder(s)



5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

Toegewezen

Afdeling: Afdeling Wegen, Stratenmaker, Afdeling Weg, Stoep, Straatmeubilair

Coördinator

5.1.2e
5.1.2e

Behandelaar


5.1.2e

Planning

Datum binnenkomst: 05 september, 2025 22:46:22
Uiterste afhandel datum: 19 september, 2025
Datum ingepland: -

Datum afgehandeld: 10 september, 2025 07:33:42

Locatie: Bodegraven -> Bodegraven-Zuid
Werkgebied: -
Adres: J.C. Hoogendoornlaan 5.1.2e Bodegraven, Nederland



Tijdlijn



Afgehandeld

10-09-2025 07:33:42 door 5.1.2e
Datum afgehandeld: 10-09-2025

Omschrijving afhandeling: Uiteraard vinden wij het heel vervelend dat er mensen zijn gevallen. Het betreft hier geen asfalt maar inderdaad het aanbrengen van een slijtlaag wat nog steeds heel gebruikelijk is om de levensduur van het asfalt te verlengen. De werkwijze is als volgt: Er wordt een kleeflaag aangebracht en vervolgens wordt er een grote hoeveelheid split/steentjes aangebracht over de kleeflaag zodat het niet aan banden van auto's en fietsen blijft plakken. Vervolgens wordt de weg weer opgesteld voor het verkeer met diverse verkeersborden om de weggebruikers te informeren over de staat van de weg. Vervolgens rijdt het verkeer er gedurende één a twee weken overheen om de steentjes goed in de kleeflaag te drukken. Daarna wordt het overtollige split/steentjes van het wegdek afgeveegd en wordt de belijning aangebracht. Gisteren en vandaag wordt het split van de weg geveegd en de belijning weer aangebracht.



Toegewezen

08-09-2025 16:16:10 door 5.1.2e
Behandelaar: 5.1.2e



Doorgestuurd

08-09-2025 16:15:27 door 5.1.2e



Proces regel getriggerd

08-09-2025 09:12:09
Coördinator: 5.1.2e
Workflow status: Nieuw



Proces regel getriggerd

08-09-2025 07:39:52
Behandelaar: 5.1.2e



Doorgestuurd

08-09-2025 07:39:51 door 5.1.2e
Subcategorie: Projecten Openbare Ruimte

Interne opmerking: 5.1.2e zou je deze op willen pakken? groet 5.1.2e

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1

Meldingsinformatie

Categorie: Weg, stoep, straatmeubilair
Subcategorie: Asphalt

Omschrijving / Opdracht omschrijving

Daar ligt heel veel grind, afslag voshol naar J.C.Hoogend. te veel dat je er niet veilig de bocht kan nemen met de fiets. 5 september 3 fietsers onderuit, 1 met heup gebroken, 2 breuk in hand en 3 scheur je heup. Daarna weer nog weer een fietser afgevoerd SPOED, het is daar niet veilig, voor fietsers.

[Toon meer details...](#)

Afbeeldingen

Geen afbeeldingen beschikbaar

Melder(s)



5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

Toegewezen

Afdeling: Afdeling Wegen, Stratenmaker, Afdeling Weg, Stoep, Straatmeubilair

Coördinator



5.1.2e
5.1.2e

Behandelaar



Planning

Datum binnenkomst: 05 september, 2025 00:00:00


Uiterste afhandel datum: 19 september, 2025

Datum ingepland: -

Datum afgehandeld: 08 september, 2025 16:28:51

Locatie

Bodegraven -> Bodegraven-Zuid -> Binnenpolder
Werkgebieden: -
Adres: J.C. Hoogendoornlaan 5.1.2e Bodegraven, Nederland



Tijdlijn



Afgehandeld

08-09-2025 16:28:52 door 5.1.2e
Datum afgehandeld: 08-09-2025

Omschrijving afhandeling: Wat vervelend om te horen dat er mensen zijn gevallen. Bij het aanbrengen van een slijtlaag komt er een dikke kleeflaag op het oude asphalt. Vervolgens strooien we een dikke laag steentjes/split over de kleeflaag. vervolgens is het de bedoeling dat het verkeer er 1 a 2 weken overheen rijd om de steentjes in de kleeflaag te drukken zodat er een nieuwe beschermlaag ontstaat op het oude asphalt waardoor de levensduur verlengd wordt. Op die manier besparen we dure reparatiekosten. We proberen dit met verschillende borden aan te geven zoals Werk in uitvoering, 30km/u slipgevaar, opspattende stenen en markering ontbreekt maar helaas ziet niet iedereen dit op tijd. Morgen en overmorgen wordt alles weer schoon geveegd en wordt er belijning aangebracht.



In behandeling

08-09-2025 16:19:22 door 5.1.2e



Proces regel getriggerd

08-09-2025 15:01:24

Coördinator: 5.1.2e
Workflow status: Nieuw



Melding aangemaakt

08-09-2025 15:01:24 door 5.1.2e

Subcategorie: Asphalt

Daar ligt heel veel grind, afslag voshol naar J.C.Hoogend. te veel dat je er niet veilig de bocht kan nemen met de fiets. 5 september 3 fietsers onderuit, 1 met heup gebroken, 2 breuk in hand en 3 scheur je heup. Daarna weer nog weer een fietser afgevoerd SPOED, het is daar niet veilig, voor fietsers.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1

Meldingsinformatie

Categorie: Weg, stoep, straatmeubilair
Subcategorie: Asphalt
Omschrijving / Opdracht omschrijving: Losse grind op jc Hoogendoornlaan en Warmoeskade zorgt voor levensgevaarlijke valpartijen voor fietsers.

Toon meer details...

Afbeeldingen

Geen afbeeldingen beschikbaar

Melder(s)

User avatars and names for the reporter(s).


Toegewezen

Afdeling: Afdeling Wegen, Stratenmaker, Afdeling Weg, Stoep, Straatmeubilair
Coördinator: 5.1.2e
Behandelaar: 5.1.2e

Planning

Datum binnenkomst: 05 september, 2025 12:48:48
Uiterste afhandel datum: 19 september, 2025
Datum ingepland: -
Datum afgehandeld: 08 september, 2025 16:31:06

Locatie: Bodegraven -> Bodegraven-Zuid -> Binnenpolder
Werkgebieden: -
Adres: J.C. Hoogendoornlaan, 5.1.2e Bodegraven, Nederland



Tijdlijn

- Afgehandeld**
08-09-2025 16:31:06 door 5.1.2e
Datum afgehandeld: 08-09-2025
Omschrijving afhandeling: Wat vervelend om te horen dat er mensen zijn gevallen. Bij het aanbrengen van een slijtlaag komt er een dikke kleeflaag op het oude asphalt. Vervolgens strooien we een dikke laag steentjes/split over de kleeflaag. vervolgens is het de bedoeling dat het verkeer er 1 a 2 weken overheen rijdt om de steentjes in de kleeflaag te drukken zodat er een nieuwe bescherm laag ontstaat op het oude asphalt waardoor de levensduur verlengd wordt. Op die manier besparen we dure reparatiekosten. We proberen dit met verschillende borden aan te geven zoals Werk in uitvoering, 30km/u slipgevaar, opspattende stenen en markering ontbreekt maar helaas ziet niet iedereen dit op tijd. Morgen en overmorgen wordt alles weer schoon geveegd en wordt er belijning aangebracht.
- In behandeling**
08-09-2025 16:30:58 door 5.1.2e
- Proces regel getriggerd**
05-09-2025 12:48:50
Coördinator: 5.1.2e
Workflow status: Nieuw
- Melding aangemaakt**
05-09-2025 12:48:49
Subcategorie: Asphalt
Losse grind op jc Hoogendoornlaan en Warmoeskade zorgt voor levensgevaarlijke valpartijen voor fietsers.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1

Meldingsinformatie

Categorie: Weg, stoep, straatmeubilair
Subcategorie: Weg, stoep

Omschrijving / Opdracht omschrijving
5.1.2e heeft een klacht gemeld over de weg op de Hoogendoornlaan in Bodegraven.
5.1.2e is gevallen in de bocht met zijn fiets, omdat er 2 cm grind ligt en allerlei stenen. Hierdoor is hij hard gevallen en zijn ribben gebroken. 5.1.2e gaf aan dat dit vaker is gebeurd in deze bocht.

[Toon meer details...](#)

Afbeeldingen
Geen afbeeldingen beschikbaar

Melder(s)




5.1.2e

5.1.2e

Toegewezen

Afdeling: Afdeling Wegen, Stratenmaker, Afdeling Weg, Stoep, Straatmeubilair
Coördinator:
Behandelaar: 5.1.2e

Locatie
Bodegraven -> Bodegraven-Zuid -> Binnenpolder
Werkgebied: -
Adres: J.C. Hoogendoornlaan, 5.1.2e Bodegraven, Nederland



Planning

Datum binnenkomst: 08 september, 2025 12:17:02
Uiterste afhandel datum: 15 september, 2025
Datum ingepland: -
Datum afgehandeld: 08 september, 2025 16:37:21

Tijdlijn

✓

Afgehandeld

08-09-2025 16:37:21 door 5.1.2e

Datum afgehandeld: 08-09-2025

Omschrijving afhandeling: Wat vervelend om te horen dat 5.1.2e is gevallen. We zijn daar bezig met werkzaamheden vandaar ook alle borden die er staan en het split wat op de weg is aangebracht. Bij het aanbrengen van een slijtlaag komt er een dikke kleeflaag op het oude asfalt. Vervolgens strooien we een dikke laag steentjes/split over de kleeflaag. vervolgens is het de bedoeling dat het verkeer er 1 a 2 weken overheen rijdt om de steentjes in de kleeflaag te drukken zodat er een nieuwe beschermelaag ontstaat op het oude asfalt waardoor de levensduur verlengd wordt. Op die manier besparen we dure reparatiekosten. We proberen dit met verschillende borden aan te geven zoals Werk in uitvoering, 30km/u slipgevaar, opspattende stenen en markering ontbreekt maar helaas ziet niet iedereen dit op tijd. Morgen en overmorgen wordt alles weer schoon geveegd en wordt er belijning aangebracht.

✓

In behandeling

08-09-2025 16:36:28 door 5.1.2e

Interne opmerking

*Wat vervelend om te horen dat 5.1.2e is gevallen. We zijn daar bezig met werkzaamheden vandaar ook alle borden die er staan en het split wat op de weg is aangebracht. Bij het aanbrengen van een slijtlaag komt er een dikke kleeflaag op het oude asfalt. Vervolgens strooien we een dikke laag steentjes/split over de kleeflaag. vervolgens is het de bedoeling dat het verkeer er 1 a 2 weken overheen rijdt om de steentjes in de kleeflaag te drukken zodat er een nieuwe beschermelaag ontstaat op het oude asfalt waardoor de levensduur verlengd wordt. Op die manier besparen we dure reparatiekosten. We proberen dit met verschillende borden aan te geven zoals Werk in uitvoering, 30km/u slipgevaar, opspattende stenen en markering ontbreekt maar helaas ziet niet iedereen dit op tijd. Morgen en overmorgen wordt alles weer schoon geveegd en wordt er belijning aangebracht. *

88

Proces regel getriggerd

08-09-2025 12:17:04

Behandelaar: 5.1.2e

🔒

Melding aangemaakt

08-09-2025 12:17:03 door 5.1.2e


Subcategorie: Weg, stoep

5.1.2e heeft een klacht gemeld over de weg op de Hoogendoornlaan in Bodegraven. 5.1.2e is gevallen in de bocht met zijn fiets, omdat er 2 cm grind ligt en allerlei stenen. Hierdoor is hij hard gevallen en zijn ribben gebroken. 5.1.2e gaf aan dat dit vaker is gebeurd in deze bocht.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1



1. De geadviseerde dosering van bindmiddelen is niet bindend. Slijtlagen aanbrengen vóór 1 september.		
2. Bij toepassing in een andere periode van het jaar kan een aangepaste dosering noodzakelijk zijn.		
3. Gebruik schone split/afstrooimateriaal. Voor de split, adviseerd Latexfalt Nederlandse steenslag of morenensplit		
4. Alle wegen zeer goed cleanen/reinigen met wegdekreiniger.		
SME = Surmac ECO®	MM = Modimuls 3000	SLE = Slijtlaagemulsie
*Wegdek A) Dicht en Vet B) Normaal,dicht en hard C) Schraal/Ruw/Hard/Gescheurd		

Inspectieformulier
Latexfalt 12-6-2008

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	REPARATIES AAN ASFALTVERHARDINGEN					
11	WERKZAAMHEDEN, OPPERVLAKE <5 M2					
112	REPARATIE ASFALT VANWEGE SCHADEBEELDEN					
1121	<u>Reparatie asfaltschade, breedte =1,50 m</u>					
112110	Reparatie asfaltschade, dikte 40 mm (één laag).	m2	20,00	V		
3	OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN					
304	AANBRENGEN DUBBELE SLIJTLAGEN					
3040	<u>Dubbele slijtlaag</u>					
304010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	15.906,00	V		
304020	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	11.434,20	V		
304040**	Aanbrengen dubbele slijtlaag 1ste laag 1,5kg en 14kg 4/8 2 de laag 1,9kg en 10kg 4/8 na strooien 2/6	m2	4.471,80	V		
307	SCHEURREPARATIES, AANSLUITNADEN.					
307010	Inzet reparatieploeg tbv repareren scheuren	uur	4,00	V		
4	MARKERINGEN					
41	VERWIJDEREN THERMOPLAST.					
411010	Volledig verwijderen markering, ononderbroken -thermoplast-.	m2	282,00	V		
411030	Volledig verwijderen markering, oppervlakte =10 m2 - thermoplast-.	m2	37,80	V		
	<u>15x talud markering 2,52m2 st</u>					
42	AANBRENGEN MARKERINGEN.					
422	AANBRENGEN MARKERING THERMOPLAST.					
4220	<u>Markering thermoplast - wit</u>					
422030	Lev. en aanbr. lengtemarkering, 1-1/0,5-0,5, b= 0,10 m wit - thermoplast-.	km	6,19	V		
422100	Leveren en aanbr. overige markering, oppervlakte =10 m2 - thermoplast-.	m2	37,80	V		
5	OVERIGE WERKZAAMHEDEN					
52	GRONDWERK IN BERMEN.					
522	VOORBEREIDING OP AANVULLEN BERMEN.					
522110	Maaien bermen en taluds.	are	93,00	V		
	<u>aan beide zijde 1,5m breed maaien voor af gaand aan werk</u>					
57	VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN.					
570010	Vervoer- en acceptatiekosten belijningsmateriaal	ton	1,00	V		
570050	Vervoer- en acceptatiekosten teerh. freesasfalt.	ton	2,00	V		
570070	Vervoer- en acceptatiekosten straatvuil.	ton	3,00	V		
6	LEVERANTIES					
63	ASFALT					
630100	Leveren asfalt AC11 surf DL-A.	ton	2,00	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7	TREFFEN TIJDELIJKE AFZETMAATREGELEN.					
71	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
710010	Opstellen verkeersplan (standaard, excl. omleiding).	keer	1,00	V		
710020	Opstellen verkeersplan (compleet, incl. omleiding, 20-40 palen).	keer	1,00	V		
710040	Beletteringskosten, tekstbord 400x800 mm.	st	7,00	V		
710050	Beletteringskosten, tekstbord 600x900 mm.	st	30,00	V		
72	AFZETTEN WERKVAK.					
720040	Aanbrengen aluminium verkeershek, lengte 2,5 m.	st	20,00	V		
720050	Instandhouden aluminium verkeershek, lengte 2,5 m.	stxd	100,00	V		
720060	Verwijderen aluminium verkeershek, lengte 2,5 m.	st	20,00	V		
720130	Aanbrengen verkeerskegel.	st	100,00	V		
720140	Instandhouden verkeerskegel.	stxd	200,00	V		
720150	Verwijderen verkeerskegel.	st	100,00	V		
720340	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal, lengte 1 m.	st	7,00	V		
720350	Instandhouden verkeersbord met verkeersbordpaal, lengte 1 m.	stxd	105,00	V		
720360	Verwijderen verkeersbord met verkeersbordpaal, lengte 1 m.	st	7,00	V		
720370	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal, lengte 3 m.	st	30,00	V		
720380	Instandhouden verkeersbord met verkeersbordpaal, lengte 3 m.	stxd	450,00	V		
720390	Verwijderen verkeersbord met verkeersbordpaal, lengte 3 m.	st	30,00	V		
720400	Aanbrengen 2x verkeersbord met verkeersbordpaal, lengte 3 m.	st	20,00	V		
720410	Instandhouden 2x verkeersbord met verkeersbordpaal, lengte 3 m.	stxd	300,00	V		
720420	Verwijderen 2x verkeersbord met verkeersbordpaal, lengte 3 m.	st	20,00	V		
720460	Aanbrengen tekstbord 400x800 m met verkeersbordpaal, lengte 3 m.	st	10,00	V		
720470	Instandhouden tekstbord 400x800 m met verkeersbordpaal, lengte 3 m.	stxd	50,00	V		
720480	Verwijderen tekstbord 400x800 m met verkeersbordpaal, lengte 3 m.	st	10,00	V		
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD.					
81	INZETTEN					
811	INZETTEN WERKNEMERS					
811050	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar (07.00 en 17.00u).	uur	160,00	V		
85	WERKVOORBEREIDING DEELOPDRACHT.					
850020	Offreren deelopdracht € 5.1.2f .	st	1,00	V		
850060	In kennis stellen aan- en omwonenden tot 25-50 stuks.	keer	1,00	V		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT					
9	Staartposten					
919990	Korting	%	-26,3			
92	Uitvoeringskosten					
929990	Uitvoeringskosten	%	1,0			
93	Algemene kosten					
939990	Algemene kosten	%	1,0			
94	Winst en risico					
949990	Winst en risico	%	1,0			
96	Bijdragen					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15			
	TOTAAL					

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub f	De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens	2



Gemeente



Bodegraven Reeuwijk

Adres

: Raadhuisplein 1, 2411 BD te Bodegraven

Postadres

: Postbus 401, 2410 AK te Bodegraven

Telefoon

: (0172) 522 522

Internet

: www.bodegraven-reeuwijk.nl

Projectnaam

Asfaltonderhoud
Bodegraven-Reeuwijk

Onderdeel

J.C. Hoogendoornlaan+Warmoeskade
Maatregel:

Schaal	Formaat	Datum
x	A3	13 jun'25
Getekend	Gecontroleerd	Team
5.1.2e	5.1.2e	TOR
Deelopdrachtnummer	Aantal vakken	Oppervlakte
		m2

path:

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1

Meldingsnummer	Meldwijze	Datum afgehandeld	Status	Planning	Omschrijving	Categorie	Subcategorie	Datum binnenkomst	Uiterste afhandeldatum
53238	BuitenBeter web	08-09-2025 16:31	Afgehandeld	11.0 dag(en) over	Losse grind op jc Hoogendoornlaan en Warmoeskade zorgt voor levensgevaarlijke valpartijen voor fietsers.	Weg, stoep, straatmeubi	Asfalt	05-09-2025 12:48	19-09-2025
53239	Telefoon	08-09-2025 16:30	Afgehandeld	11.0 dag(en) over	Op de JC Hoogendoornlaan zijn diverse ongelukken gebeurd. Dit is meerdere malen gemeld. Vandaag wederom een ongeluk. Politie adviseerde bewoners dit weer te melden bij de gemeente. De verkeersdrempels zijn niet goed zichtbaar en er ligt veel grind.	Weg, stoep, straatmeubi	Asfalt	05-09-2025 14:11	19-09-2025
53245	BuitenBeter app	08-09-2025 16:30	Afgehandeld	11.0 dag(en) over	grind op de HoogendoornLaan	Weg, stoep, straatmeubi	Asfalt	05-09-2025 19:26	19-09-2025
53248	BuitenBeter web	10-09-2025 07:33	Afgehandeld	9.0 dag(en) over	Recentelijk is de JC. Hoogendoornlaan voorzien van nieuw asfalt. Echter niet het gebruikelijke asfalt maar asfalt voorzien van een slijtlaag met allemaal losse steentjes zoals dit in een ver verleden gebruikt werd. Vandaag, 5 september 2025, ben ik er tot twee keer toe getuige van geweest dat er op de kruising Voshol/J.C Hoogendoornlaan een aantal fietsers onderuit zijn gegaan met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. In de ochtend waren er 2 ambulances ter plekke, in de middag 1. Bizar; 2 ongelukken op 1 dag na het aanbrengen van nieuw asfalt!!! In mijn optiek is dit type asfalt ontzettend gevaarlijk en leidt tot zwaar letsel. Daarom vind ik de keuze voor dit asfalt onverantwoord. Daar moet wat aan gedaan worden. Graag verneem ik uw reactie.	Weg, stoep, straatmeubi	Asfalt	05-09-2025 22:46	19-09-2025
53286	E-mail	08-09-2025 16:28	Afgehandeld	11.0 dag(en) over	Daar ligt heel veel grind, afslag voshol naar J.C.Hoogend. te veel dat je er niet veilig de bocht kan nemen met de fiets. 5 september 3 fietsers onderuit, 1 met heup gebroken, 2 breuk in hand en 3 scheur je heup. Daarna weer nog weer een fietser afgevoerd SPOED, het is daar niet veilig, voor fietsers.	Weg, stoep, straatmeubi	Asfalt	05-09-2025 00:00	19-09-2025
53081	Telefoon	01-09-2025 14:28	Afgehandeld	4.0 dag(en) over	De wegen zijn geasfalteerd, maar er ligt nu heel veel grind op de weg. De auto's rijden alleen heel hard. Door het grind kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. Misschien kunnen er borden komen waarop staat dat je maar 30 mag rijden, want het is niet duidelijk nu.	Weg, stoep, straatmeubi	Verkeersborden/paaltjes	29-08-2025 13:10	05-09-2025